



Identification

Identifiant	77SIS07574
Nom usuel	STATION SERVICE CRIK
Adresse	218 avenue du Général Leclerc
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	DAMMARIE LES LYS - 77152
Caractéristiques du SIS	Le site a accueilli une station service soumise à déclaration en 1974, exploitée par la société Française des pétroles. Un changement d'exploitant a été acté et un nouveau récépissé de déclaration a été délivré à la SARL CRIK en 1996.

Les sources de pollution potentielles étaient principalement les hydrocarbures issus du stockage et de la distribution de carburant.

Les investigations de terrain réalisées en 2008 ont montré une contamination des sols en métaux lourds (cuivre, plomb, mercure principalement) et en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les hydrocarbures totaux ont été détectés à des teneurs inférieures au seuil d'admission des sols en décharge de classe 3 (déchets inertes). Par ailleurs, les hydrocarbures organiques volatils (BTEX) et les composés organohalogénés volatils (COHV) ont été détectés à des teneurs négligeables. Les polychlorobenzènes n'ont pas été détectés.

Un diagnostic complémentaire a été réalisé en 2012, les résultats ont confirmé la présence d'anomalies en cuivre, plomb, zinc et mercure. Des teneurs en hydrocarbures totaux et en composés organiques volatils inférieures au seuil de quantification du laboratoire ont été détectés.

L'impact en hydrocarbures aromatiques polycycliques mis en évidence lors de la campagne de 2008, n'a pas été retrouvé : il a été conclu qu'il s'agissait d'un impact ponctuel.

Les cuves présentes ont été nettoyées, dégazées neutralisées par remplissage en sable et enlevées.

Le site a été clôturé et la surface du site a été recouverte d'une couche bitumineuse.

Le site était destiné à une activité de parking extérieur ne relevant pas de la nomenclature des installations classées.

La SARL CRIK est en liquidation judiciaire depuis mars 2010.

Compte tenu de l'inertage des cuves de fioul et du projet d'aménagement projeté (parking extérieur), aucune mesure de gestion particulière hormis le maintien d'un revêtement continu en surface n'a été proposée.

Etat technique	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
----------------	---

Accusé de réception en préfecture
077-217701523-20230328-2023-026-3-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2023

Observations

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 674344.0 , 6825052.0 (Lambert 93)

Superficie totale 1016 m²

Perimètre total 174 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
DAMMARIE LES LYS	AO	46	25/05/2018
DAMMARIE LES LYS	AO	47	25/05/2018

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
plan de synthèse	synthèse des résultats des deux diagnostics (de 2008 et 2012)	Oui
Plan d'implantation des sondages		Oui
Plan synthétique des installations du site		Oui
Résultats d'analyses des sols		Oui
Résultats d'analyses des sols (Suite)		Oui
Localisation du site		Oui

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS07574



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS07574

Accusé de réception en préfecture
077-217701523-20230328-2023-026-3-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2023