



Identification

Identifiant	77SIS07831
Nom usuel	SCI du LYS
Adresse	110, rue Paul Hérault
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	DAMMARIE LES LYS - 77152
Caractéristiques du SIS	<p>Ancien site de stockage et récupération de carcasses de véhicules hors d'usage exploité illégalement par la société Entrepôt Service Casse jusqu'en 1999. L'activité principale est la récupération de véhicules destinés à la destruction, le démontage des pièces mécaniques recyclables ainsi que le nettoyage et le stockage de ces pièces.</p> <p>Un diagnostic de sol a été réalisé dans le cadre de la location du site par la société S.C.I du Lys, propriétaire du terrain en 2003. 5 échantillons ont été prélevés, les analyses ont mis en évidence des concentrations en hydrocarbures totaux et en métaux lourds en concentrations supérieures à la Valeur de Constat d'Impact (VCI) usage non sensible.</p> <p>130 tonnes de terres polluées ont été excavées et orientées vers une filière de traitement agréée en octobre 2003. Le propriétaire a fait évacuer également les boues et les déchets présents sur le site.</p> <p>La société DAMMARIE DIFFUSION AUTO a exercé sans autorisation une activité de stockage et récupération de véhicules hors d'usage pendant un an, sa demande de régularisation de son activité a été rejetée en raison de l'incompatibilité de l'activité avec le document d'urbanisme de la commune.</p> <p>La société a été radiée du registre du commerce le 5 juillet 2010.</p> <p>Dans le cadre de la cessation d'activité de la société, des analyses de sol ont été réalisées en 2010. Les résultats ont mis en évidence l'absence d'anomalie en Composés Organiques volatils (COV), en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et en métaux.</p> <p>Le site est actuellement occupé par une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ne relevant pas de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</p>
Etat technique	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF7701406	http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF7701406

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 671272.0 , 6823315.0 (Lambert 93)
Superficie totale 4951 m²
Périmètre total 418 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire 28/06/2018

Commune	Section	Parcelle	Date génération
DAMMARIE LES LYS	AY	406	05/07/2018
DAMMARIE LES LYS	AY	405	05/07/2018

Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
Implantation des sondages		Oui
Localisation du site		Oui
Plan de masse		Oui
Résultats d'analyses des sols	Compagne de 2003	Oui
Résultats d'analyses des sols	Compagne de 2010	Oui

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS07831



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS07831

Accusé de réception en préfecture
077-217701523-20230328-2023-026-3-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2023